

R7年度 折立小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)

(折立小4)

現在7:30-8:30に車の進入禁止だが、勘違いしている車がいる。住宅地がなく人通りが少ない。植栽がうっそうとして危険。横断の際に横断歩道も標識もなく危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・交差点内へのT字マークの新設(道)
- ・車両通行禁止標識、設置向き等調整検討(警・交)
- ・パトロール活動の強化(警・生)

(折立小2)

朝の通勤時は非常に、急いでいる車両、オートバイが多い。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・歩道なのか、車道なのかかわからないところがある。企業に話をし、対応策を模索(学)
- ・外側線の引き直し(道)
- ・横断歩道、停止線の引き直し(警・交)

(折立小3)

お墓側が死角になる。人通りが少なく、一人帰りが心配。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・仙台西出張所へライトの増設を申請(学)
- ・パトロール活動の強化(警・生)

(折立小1)

通行量が多いが、横断歩道が足りない。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)



- : 通学路
- : 交通対策箇所
- : 防犯対策箇所