

# R7年度 川前小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)

(川前小1)  
 郵便局側(北側)の歩道を進み児童館方面へ向かう際、  
 大型車両の交通量が多い中信号機のない横断歩道を  
 使用して渡っている。  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・カープミラーの大型化(道)  
 ・横断歩道のカラー化部分の引き直し(道)  
 ・横断歩道等白線の引き直し(警・交)  
 ・押しボタン式信号新設検討(警・交)



— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所