

R7年度 原町小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)(国道)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・児童館(児)



(原町小1)

幅員が狭く、見通しも悪いが車の往来が断続的にあり危険。

<対策内容>

- ・カーブミラーの調整を検討(道)
- ・一時停止標識の大型化を検討(警・交)

(原町小2)

児童館登館時に、国道45号線を渡る歩道橋を利用してはいるが、歩道橋がかかり錆びていて劣化している。また、冬場の降雪時以降は、階段が滑って危険。

<対策内容>

- ・歩道橋下に融雪剤を常備・補充(道・国)
- ・巡回及び凍結情報発出時、歩道橋の点検及び融雪剤を散布(道・国)
- ・降雪前に融雪剤を散布(児)

— : 通学路

● : 交通対策箇所