

# R7年度 西山小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(西山小3)

狭い道から大通りに車が出てくるときに、停止線がないので勢いよく出てきて危険である。

＜対策内容＞

- ・一時停止等交通規制実施の必要性を検討(警・交)

(西山小4)

横断歩道の線が薄い。

＜対策内容＞

- ・横断歩道標示の塗り直しを検討(警・交)

(西山小5)

光る表示が光らない。坂を下りると急に道が狭くなっている。車どおりが多いうえにスピードを上げて車は走る。

＜対策内容＞

- ・白線(外側線・センターライン・スピード抑制)の引き直しを検討(道)

(西山小2)

一時停止の線が消えている。朝の交通量が多い車側からは、見通しが悪い。

＜対策内容＞

- ・児童への安全指導(学)
- ・T字交差点部の白線(T字)の引き直しを検討(道)
- ・停止線の塗り直しを検討(警・交)

(西山小1)

道幅が狭いうえに交通量も多い。坂道のカーブが続き、白線も消えている。

＜対策内容＞

- ・外側線の引き直しを検討(道)

— : 通学路



● : 交通対策箇所