


# R7年度 沖野小学校 通学路対策箇所図



## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)

### (沖野小1)

- ・朝と夕方の交通量が多い。
- ・旧サンマリ前の信号を過ぎるとその後横断歩道のない長い直線が続くため速度を出す自動車が多い。

### <対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・PTA等による安全見守りを実施(学)

### (沖野小2)

- ・ブロック塀がせり出していて歩行者側からも自動車側からも見通しが悪い。

### <対策内容>

- ・町内会へ法定外公共物に停止線や注意喚起看板の設置を依頼(学)
- ・丁字交差点に区画線(ドットライン)を設置(道)

### (沖野小3)

- ・周囲の街灯が一齐に点灯する時間に点灯しない街灯があり、自動車から歩行者が見えにくい。また、周囲が暗くなるため防犯上も危険である。

### <対策内容>

- ・児童への安全指導(学)

— : 通学路



● : 交通対策箇所