


# R7年度 富沢小学校 通学路対策箇所図①

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所



# R7年度 富沢小学校 通学路対策箇所②

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)

(富沢小12)  
 信号のない交差点であるが、交通量が多く、事故も多発している。  
 <対策内容>  
 ・横断歩道の塗り直し(警・交)

(富沢小11)  
 信号のない交差点であるが、交通量が多く、事故も多発している。  
 <対策内容>  
 ・停止線等の塗り直し(警・交)

(富沢小13)  
 店への出入りが多く、信号待ちや歩道通過時に注意が必要である。  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・パトロールの実施(警・交)

(富沢小9)  
 東西道路に一時停止がない。西方向から進行する車が、カーブのために見通しが悪い。  
 <対策内容>  
 ・ポストコーン等で横断歩道の注意喚起(道)  
 ・パトロールの実施(警・交)

(富沢小10)  
 車の出入りが多く危険。また、信号が変わるのが早い。  
 <対策内容>  
 ・児童への安全指導(学)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所

