

R7年度 秋保小学校 通学路対策箇所図

— : 通学路
● : 交通対策箇所
● : 防犯対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)

(秋保小4)
車道が急に狭くなり、歩道も狭い。

＜対策内容＞

- ・児童への安全指導(学)
- ・道路路肩部の清掃(道)
- ・車前への注意を促す路面標示の実施(道)
- ・パトロールの実施(警・交)(区生)

(秋保小2)
歩道が狭く、登下校時間帯に交通も多い。大型トラック等も頻繁に通行している。生垣も歩道にはみ出している。

＜対策内容＞

- ・児童への安全指導(学)
- ・樹木所有者への伐採・剪定等を依頼(道)
- ・車両への注意を促す路面標示の実施(道)
- ・パトロールの実施(警・交)(区生)

(秋保小1)
人通りが少なく、薄暗い坂道になっている。熊の目撃情報もある。

＜対策内容＞

- ・登下校時の熊よけ鈴の携行(学)
- ・樹木所有者への伐採・剪定等を依頼(道)
- ・パトロールの実施(警・交)(区生)

(秋保小3)
歩道がほとんどなく、車両も1台が通れるほどの幅である。見通しの悪い箇所もある。

＜対策内容＞

- ・児童への安全指導(学)
- ・外側線の引き直し(道)
- ・パトロールの実施(警・交)(区生)

