

R7年度 松森小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・防犯担当部署(区民)
 - ・警察署交通課(警・交)
 - ・警察署生活安全課(警・生)



(松森小1)
 交通量がそこそこあり、車がスピードを出して走行。特に松森小方面から下ってくる車は、児童が急に見えるので危険があると感じる。冬季の積雪・凍結時には立ち往生する車両が見られる。

＜対策内容＞

- ・児童への安全指導(学)
- ・凍結防止剤の設置検討(道)
- ・スピード抑制のため、ドット線の設置(復元)を検討(道)
- ・パトロールの実施(警・交)

(松森小2)
 児童が横断待ちでもスピードを出して通過していく車が見られた。

＜対策内容＞

- ・交差点内の舗装補修(道)
- ・舗装補修後、ドット線・横断歩道の塗りなおし(道)
- ・従道路の消えている「止まれ」標示の塗り直し
- ・歩道部道路路路樹による根上りの対策検討(道)
- ・市有通路出口部のグレーチング段差補修(道)
- ・老朽化した横断歩道の修繕(警・交)

(松森小3)
 一時停止を守らない車が多く、横断時危険を感じた。

＜対策内容＞

- ・児童への安全指導(学)
- ・パトロールの実施(警・交)

(松森小4)
 竹やぶあり。枝が伸びて歩道を塞ぐ事がある。イノシシの目撃情報もあり。

＜対策内容＞

- ・児童への安全指導(学)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所