

R7年度 鶴が丘小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- 教育委員会、学校(学)
- 道路管理者(道)
- 警察署交通課(警・交)



(鶴が丘小2)
木の根上がりで、歩道が浮き上がっている。
＜対策内容＞
・根上り対策を実施(道)

(鶴が丘小1)
縁石がこわれていて、ぐらぐらしている。
＜対策内容＞
・所有者と協議の上、地先境界の補修(道)

— : 通学路
● : 交通対策箇所