

R7年度 桂小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(桂小3)
自動車スピードを出した状態での進入が危険との指摘がある。「止まれ」と「通学路」を示す道路の標示が消えてしまっている。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・PTAによる定期的な見守り(学)
- ・道路標示の引き直し(道)
- ・老朽化した標識の修繕(警・交)
- ・街路樹の剪定(公園)

(桂小1)
朝の通学の時間帯に高校生がスピードを出し、自転車と衝突する危険性がある。歩行して通学している小学生と衝突する危険性がある。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・保護者への啓発(学)
- ・PTAによる定期的な見守り(学)

(桂小2)
歩道が劣化していることと、街路樹の根上に伴い、歩道に段差が生じている。児童が転倒してしまう危険性がある。

<対策内容>

- ・学校防犯ボランティア巡視員による児童に対する見守りと声掛けの継続(学)
- ・PTAによる定期的な見守り(学)
- ・歩道根上りの対策を検討(道)

— : 通学路

● : 交通対策箇所

(桂小4)
自動車の一時停止箇所で「止まれ」と「通学路」を示す道路の標示が消えてしまっている。

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・PTAによる定期的な見守り(学)
- ・「止まれ」標示の引き直し(道)
- ・停止線の引き直し(警・交)

(桂小5)
自動車の一時停止箇所「止まれ」と「通学路」を示す道路の標示が消えてしまっている。

<対策内容>

- ・児童への交通安全指導(学)
- ・PTAによる定期的な見守り(学)
- ・「止まれ」標示の引き直し(道)
- ・老朽化した標識の修繕(警・交)