R7宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
40	原町	1	交通	宮城野1221（苦竹北浦通線）と宮城野1223（原町小学校前線）のT字路	原町小学校正門前	幅員が狭く、見通しも悪いが車の往来が断続的にあり危険	・カーブミラーの調整を検討（道） ・一時停止標識の大型化を検討（警・交）		○	○											・一時停止標識の視認性改善のため民地へ依頼済み（警・交）
41	原町	2	交通	国道45号線	歩道橋	児童館登館時に、国道45号線を渡る歩道橋を利用しているが、歩道橋がかなり錆びていて劣化している。また、冬場の降雪時以降は、階段が滑って危険。（児）	・歩道橋下に融雪剤を常備・補充（道・国） ・巡回及び凍結情報発出時、歩道橋の点検及び融雪剤を散布（道・国） ・降雪前に融雪剤を散布（児）		○				○								
42	鶴谷	1	交通	宮城野区235	学校西側バス通り（もくれん通り）	歩道に傾斜があり、登下校中に転倒する児童が多い。凹凸もあり、つまずきやすい。	・植樹桝への土充填及びアスファルト化を検討（道）		○												
43	鶴谷	2	交通	宮城野区230	自由ヶ丘郵便局付近	カーブで見通しが悪い。自動車もスピードを落とさない。郵便局前に路上駐車をする車があると、歩行者が車道にはみ出して通行しなければならない	・民地からの植樹越境の指導（道） ・郵便局に対する注意喚起依頼を検討（警・交） ・標識の増設等を検討（警・交）		○	○											・ガードレール等の設置は不可（道）
44	枡江	1	交通・防犯	二の森午房江下線	青葉病院脇の通学路で交通量は多い路地だが道路が狭く車同士のス列外は難しい部分がある。加えて路側帯に電信柱があり、部分的に車道を歩かなければいけない。	交互通行が難しい狭い道路で特に路側帯に電信柱があり道路側にはみ出て通学しなければならず、昨年は下校途中の児童が2度接触事故があった。路側帯を緑に塗り分けてはいるが、歩道としてはかなり狭い。また、しばしば不審者情報がある。児童館があるため児童の通行数は多い。	・児童への安全指導（学） ・センターライン除去、ドットライン（区画線）を検討（道） ・防犯パトロールの実施（警・交） ・防犯協会と連携した登下校時の見守り活動の実施（警・生）	○	○	○	○											
45	枡江	2	交通	第三高等学校前線	学校わきの歩道だが、下りの右カーブで丁度カーブがきつくなるところにガードレールがない。	学校わきの児童が多く通る歩道だが、下りの右カーブで丁度カーブがきつくなるところにガードレールがない。昨年度ハンドル操作を誤った車がカーブを曲がり切れずに歩道に乗り上げ、道路標識、バス停表示をなぎ倒して横転の事故が発生し、子供が歩く時間帯であれば大事故になるところであった。冬の凍結時は特に心配で、地域や保護者からもガードレールの設置を強く求められている。	・児童への安全指導（学） ・登下校時の見守り（学） ・防犯パトロールの実施（警・交） ・防犯協会と連携した登下校時の見守り活動の実施（警・生）	○		○	○											・歩道幅員がないためガードレール等の設置は不可（道）
46	枡江	3	交通	第三高等学校前線	複雑に入り組んだ四差路。車側からは歩行者が見えにくい。通学時の車の量が多く非常に危険。	学校向いにある複雑に入り組んだ四差路。最近保育園もでき、抜け道にもなっており、通学時間の交通量も多くなった。施設の入り口もあり、歩道と車道の区別もわかりづらい。今年度歩道を渡る児童が車にはねられそうになる事案が発生した。保護者や地域からも注意喚起と歩車分離の願いや歩道のカラーリングの要請があった。	・児童への安全指導（学） ・登下校時の見守り強化（学） ・防犯ボランティアによる見守り依頼（学） ・ドットラインを検討（道） ・防犯パトロールの実施（警・交） ・防犯協会と連携した登下校時の見守り活動の実施（警・生） ・一時停止等交通規制の検討（警・交）	○	○	○	○											
47	西山	1	交通	宮城野141	燕沢1丁目12番地付近	道幅が狭いうえに交通量も多い。坂道のカーブが続き、白線も消えている。	・外側線の引き直しを検討（道）		○												
48	西山	2	交通	宮城野184	燕沢2丁目1番地付近	一時停止の線が消えている。朝の交通量が多い車側からは、見通しが悪い。	・児童への安全指導（学） ・T字交差点部の白線（T字）の引き直しを検討（道） ・停止線の塗り直しを検討（警・交）	○	○	○											

R7宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
49	西山	3	交通	宮城野1947	燕沢2丁目公園付近	狭い道から大通りに車が出てくるときに、停止線がないので勢いよく出てきて危険である。	・一時停止等交通規制実施の必要性を検討（警・交）			○											
50	西山	4	交通	宮城野232・233	鶴ヶ谷2丁目交差点	横断歩道の線が薄い。	・横断歩道標示の塗り直しを検討（警・交）			○											
51	西山	5	交通	宮城野183	燕沢2丁目9番地付近	光る表示が光らない。坂を下りると急に道が狭くなっている。車どおりが多いうえにスピードを上げて車は走る。	・白線（外側線・センターライン・スピード抑制）の引き直しを検討（道）		○												