

史跡仙台城跡災害復旧の完了について

1 概要

令和3年2月および令和4年3月に発生した福島県沖地震により被災した史跡仙台城跡の石垣について、災害復旧工事が令和7年7月中旬に完了する見通しとなった。
これに伴い、通行止めとしていた市道仙台城跡線を8月1日（金）より再開する。

2 災害復旧の経過（裏面参照）

令和3年度 被災箇所の応急措置

令和4年度 災害復旧方針の決定、各種調査等の着手、中門石垣の解体着手

令和5年度 本丸北西・西門石垣の解体着手、大手門北側土塀の復旧完了

令和6年度 中門石垣の復旧完了、清水門石垣の安全対策完了

令和7年度 本丸北西・西門石垣の復旧完了

3 耐震性の向上に向けた取り組み

石工が石材を一つ一つ積み上げる伝統工法を原則としつつ、石垣の裏側部分に現代工法を大幅に取り入れ、東日本大震災クラスの地震でも崩落しない耐震性を目指した。

4 市民向け見学会の実施

日時 令和7年7月26日（土）午前9時30分～

場所 本丸北西・西門石垣付近

内容 災害復旧の説明、仙臺すずめ踊りの演舞等

5 市道仙台城跡線の通行再開

日時 令和7年8月1日（金）午後3時～

再開区間 位置図の点線部分（延長約980m）

※通行止め以前からの交通規制あり

①期間 毎年4月1日～10月31日

②日時 土日祝休日の9時～17時

③規制内容 八木山方面への一方通行、大型貨物等侵入禁止（バスは可）



市道仙台城跡線等位置図

6 るーぷる仙台の運行ルートの復帰

8月2日（土）初便（仙台駅発9時便）から、被災前のルートで運行を再開

※裏面につづく

仙台城跡石垣の被災状況と復旧後の様子


①本丸北西石垣・西門石垣 とりのもん

被災状況：

本丸北西石垣 崩落約 16m、変形約 119m

西門石垣 崩落約 13m、変形約 45m

被災直後



復旧後 (R7.7月)




②大手門北側土塀・石垣


被災状況：

漆喰亀裂他多数、石垣変形

被災直後



復旧後 (R6.3月)



③中門石垣 なかのもん

被災状況：変形

(北石垣約 40m・南石垣約 22m)

被災直後



復旧後 (R6.11月)



④清水門石垣

被災状況：変形 (約 4m)

被災直後



復旧後 (R6.11月)

