



別図



地番：仙台市 青葉区 片平二丁目1番3の一部



< 凡 例 >

- : 形質変更予定範囲 □ : 30m格子 □ : 10m単位区画
- : 形質変更対象外範囲 (届出対象外)
- : 形質変更時要届出区域 (形 66) 土壤溶出量基準不適合 (砒素) 計 4 区画 292.32 m²
- : 形質変更時要届出区域 (形 66) 土壤試料採取省略区画 (砒素) 計 1 区画 40.53 m²
- : 形質変更時要届出区域 (形 66) 土壤溶出量基準不適合 (水銀) 計 7 区画 510.70 m²
うち、□ (K4-1 区画) では第二溶出量基準不適合 (水銀) を確認

土壤汚染確認区画 合計面積 843.55 m²

砒素[溶出量]			水銀[溶出量]		
	区画名	面積[m ²]		区画名	面積[m ²]
1	H4-1 区画	100.00	1	J4-9 区画	100.00
2	H4-2 区画	40.53	2	K4-1 区画	48.04
3	H4-4 区画	100.00	3	K4-2 区画	54.07
4	H4-5 区画	45.66	4	K4-4 区画	100.00
5	H4-8 区画	46.41	5	K4-5 区画	55.57
			6	K4-7 区画	100.00
			7	K4-8 区画	60.37

土壤調査結果図