


別図



: 調査対象範囲
 : 調査対象範囲外（解体時調査予定）

: 地番境界線

<起点>
 起点は対象地の最北端とする。

<格子の回転角度>
 起点を支点として時計回りに12度55分16秒回転させた。

形質変更時要届出区域（形65）

地番

仙台市若林区今泉字上新田1、8、103、104、123、125、127のそれぞれの土地の一部（7筆、64区画）


: 表層土壌基準超過区画（砒素 溶出量）

: 表層土壌基準超過区画（鉛 溶出量）

: 表層土壌基準超過区画（鉛 含有量）

: 配管下土壌基準超過区画（砒素 溶出量）

: 表層土壌（みなし）基準超過区画（砒素 溶出量）
 （未調査区画につき、砒素の第2溶出量基準超過区画とみなす。）



申請に係る土地の特定有害物質の汚染状況を明らかにした図面