

防災さんぽのまとめ

気づいたこと

- 古い住宅のブロック塀は、高い塀が多かった。
- 高いブロック塀の場所を確認することができた。
- マンホールが浮いている箇所、道路が陥没している箇所、街灯が無いところがあった。
- 植栽やフェンスの金網が歩道に出ている箇所があり、歩行時に危険だと感じた。
- 歩道の上部に落ちてきそうなものがあった。
- 通ったことのない道路を歩いてみて、行き止まりが多いと感じた。
- 何気なく通っている道路でも、注意する箇所があることに気付くことができた。
- 昔からある家や危険な箇所など、普段気付けないことを学んだ。
- 住宅街でも車の抜け道になっていて、意外と交通量が多かった。
- 幅が狭い道路は、小中高生の自転車通行が多く、車のスピードが出ていて危険だと感じた。

みんなに伝えたいこと

- 歩くときは、周りに気を配り、高い塀には近づかないほうが良いです。
- 雨天時や夜間は、マンホールや道路などの段差に気をつけて歩いてほしいです。
- 夜間は、街灯が無い道路や行き止まりの道路に気をつけて歩いてほしいです。
- 避難する時は、足元だけではなく、上部にも注意することが必要です。
- 災害時、幅が狭い道路は、特に注意して通行することが必要です。
- 14区の見通しの悪い丁字路は、ヒヤリハットが発生している状況であり、公園近くにあることから、危険である意識を高くもって、思いやりのある運転・通行をしましょう。
- ヨークベニマルとドコモショップ間の道路は、豪雨時に冠水するため、注意が必要です。
- ヨークベニマル北側の水路のフェンスは、傾いて危険であるため、注意が必要です。

感想・その他意見

- 子ども達も参加してくれたので良かったです。今後も大人と子どもが一緒に見回れたら、もっと協力的になると思います。
- 大人、子ども、全年齢が参加することで、それぞれの視点で見て意見が出て良かったです。
- 意識しながら見ることは記憶に残るので、良いと思います。
- 災害が多くなったので、積極的にもっとやってほしいです。
- 意外にも、門柱や塀などが劣化していました。震災前後では違っていました。
- 普段は見落としていますが、些細な箇所に危険があることが分かりました。
- 日頃、通ったことのない道を歩き、改めて近所の安全を考えることができました。
- 今日の結果をどのように地域に伝えていくかが大切だと思います。
- 実施する日は、涼しいシーズンが望ましいと思います。

令和7年9月 南小泉町内会 作成

R7年度 防災さんぽ報告書

— 南小泉町内会編(4区・5区・14区・15区) —
(仙台市若林区)

日時 2025年7月13日(日) 9:00~11:30
場所 南小泉町内会内の道路
参加者 南小泉町内会、子供会(南小泉、いずみ、遠見塚、遠見塚西)
若林区役所(街並み形成課) 計41名

防災さんぽとは…

「防災さんぽ」は、普段利用している近所の道をみんなで歩き、地震発生時等に倒壊の心配があるブロック塀や落下の心配がある屋根瓦等がないか等、安全に避難や通行ができるか道の状況を確認するものです。防災さんぽを通じて生まれた気づきや感想を様々な立場の参加者同士が話し合い、情報を共有することで、地域の防災・減災意識の向上を図ることを目的としたものです。

南小泉町内会では、今回4回目となるこの取り組みを、子供会や行政職員とともに実施しました。


防災さんぽのプログラム

- | ①さんぽ | ②まとめ | ③発表 |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">・4班に分かれて、まち歩きをしながら気になる箇所を確認しました。・参加した子ども達も、積極的に測定棒を持って実測調査を行いました。 | <ul style="list-style-type: none">・班ごとに、まち歩きをして気づいたことや皆さんに伝えたいことを話し合いながら、「ふりかえりシート」にまとめました。 | <ul style="list-style-type: none">・町内会や子供会の方が、まとめた内容を班ごとに発表し、共通していることや特徴的なことを参加した皆さんと共有しました。 |



防災さんぽ結果マップ 南小泉町内会編


(令和7年7月13日時点)



【結果の凡例】

- 高いへい(160cm以上)
- やや高いへい(80cm以上)
- つまづきそうなところ
- 地震時にものがおちてきたり倒れてきそうなところ(瓦や看板等)
- 見通しの悪いところ
- 長いあいだ人が住んでいない家

※このマップは危険性を判断しているものではありません。
 ※このマップは当時の状況を示したものです。その後改善されている箇所もあります。



【各班の経路】

- A班ルート(歩行距離 約1.08km)
- B班ルート(歩行距離 約1.15km)
- C班ルート(歩行距離 約1.45km)
- D班ルート(歩行距離 約1.25km)